



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д.40, литер А, тел. (812) 718-25-05
<http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Кронштадтскому району

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2, тел. (812) 311-25-50

Предписание № 34-1-40/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 обще-развивающего вида (сокращенное наименование – ГБДОУ детский сад №2 Кронштадтского района).

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника управления по Кронштадтскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Макарова Артура Львовича от 16 марта 2021 года № 34-1-40, 01.13.27.28 апреля 2021 года инспектором ОНДПР Кронштадтского района управления по Кронштадтскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Колодзенко Ириной Алексеевной была проведена плановая выездная проверка объекта защиты: здание детского дошкольного образования (чрезвычайно высокий риск), расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гусева, д.10, литер А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Совместно с заведующим ГБДОУ детский сад №2 - Базановой Светланой Михайловной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты отсутствуют вторые выходы из групповых ячеек на втором этаже - в соответствии с п. 4.2.25 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.25 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.12.2021	
2.	На объекте защиты ширина пути эвакуации по коридору 1 этажа менее 1.2 м с учетом двухстороннего расположения дверей и их открывания в сторону коридора - в соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы	01.12.2021	



	защиты. Эвакуационные пути и выходы (помещения 10 и 11)	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы		
3.	На объекте защиты ширина пути эвакуации по лестничным маршам менее 1,35 м - в соответствии с п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (по факту 1,1 м)	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
4.	На объекте защиты ширина лестничных площадок менее ширины маршей лестниц - в соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (по факту 0,8 м)	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.12.2021	
5.	На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки на 1-этаже менее 1,2 м в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (помещение № 3 (по факту 0,8)).	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
6.	На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки на 1-этаже менее 1,2 м в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (помещение № 20 (по факту 0,8)).	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
7.	На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки на 1-этаже менее 1,2 м в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (помещение № 50 (по факту 0,8))	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
8.	На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки на 1-этаже менее 1,2 м в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (помещение № 68 (по факту 0,7 м))	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
9.	На объекте защиты перед наружной две-	ст. 6, ст.53, ст.89 ФЗ от	01.12.2021	

	рю (эвакуационным выходом) горизонтальная входная площадка с шириной менее 1,5 ширины полотна наружной двери (выход из кухни на улицу) в соответствии с п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.		
10.	Руководитель организации в пределах компетенции, на объекте защиты не обеспечивает проектные решения состояния средств обеспечения пожарной безопасности (Установлено два ручных пожарных извещателя гр. Топтыжка)	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР)	01.12.2021	
11.	Руководитель организации в пределах компетенции, на объекте защиты не обеспечивает проектные решения состояния средств обеспечения пожарной безопасности (Установлено два ручных пожарных извещателя подвал)	п. 54 ППР	01.12.2021	
12.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука) (помещения на 1-этаже) в соответствии с п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	п. 54 ППР, ст. 6, ст. 54, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.12.2021	
13.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука) (помещения на 2-этаже) в соответствии с п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	п. 54 ППР, ст. 6, ст. 54, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.12.2021	
14.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности, (не работает звуковой оповещатель (гр. Русалочка пом. №17 2 эт).	п. 54 ППР	01.12.2021	
15.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности, (не работает звуковой оповещатель (пом. № 46 (продуктовая кладовая 1 эт).	п. 54 ППР	01.12.2021	
16.	На объекте защиты коридор без есте-	ст. 6, ст. 56, ст. 85 ФЗ от	01.12.2021	

	ственного проветривания длиной более 15 м не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (по тех. паспорту 20.53 м.) - в соответствии с п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.	22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.		
17.	На объекте защиты не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (подвал).	п.15 ППР	01.12.2021	
18.	На объекте защиты допущено хранение мебели и других предметов в помещении подвала.	пп. б п.16 ППР	01.12.2021	
19.	Не исключено проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами (шкафчики гр. Кроха).	пп. к п.16 ППР	01.12.2021	
20.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей (двери на 1-м и 2-м этаже установленных на лестничных клетках, находятся в положении открыто).	п. 29 ППР	01.12.2021	
21.	Руководитель организации не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре (план эвакуации не переработан на 1 этаже).	п.5 ППР	01.12.2021	
22.	Руководитель организации не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре (план эвакуации не переработан на 2 этаже).	п.5 ППР	01.12.2021	
23.	На объекте защиты запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери эвакуационных выходов на 1-этаже).	п.26 ППР	01.12.2021	
24.	На объекте защиты допущено на путях эвакуации (эвакуационном выходе) размещение коробок и другого бытового мусора (выход из кухни на крыльцо улицы).	пп. б п.27 ППР	01.12.2021	
25.	На объекте защиты допущена эксплуатация проводов с видимым нарушением изоляции (межпотолочное пространство в коридоре пом.№ 29).	пп. а п.35 ППР	01.12.2021	
26.	Проверяемым лицом в пределах компетенции не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара (на объекте защиты., при высоте лестниц более 45 см,	ст. 6 , ст.53 , ст.89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защи-	01.12.2021	

	не предусмотрено ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. (выход из кухни на улицу) в соответствии с п. 4.3.5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	ты. Эвакуационные пути и выходы		
--	---	---------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДПР Кронштадтского района
управления по Кронштадтскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
старший лейтенант внутренней службы



И.А. Колодизенко

28.04.2021 года

Предписание для исполнения получил:
Заведующий ГБДОУ детский сад №2
« 28 » апреля 2021 г.

С.М. Базанова