

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"



Чикитин А.Г.

2019 г

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад №2
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга



Безанова С.М.

2019 г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, улица Гусева, дом 10, литер А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа, 1845,9 кв. м;
-наличие прилегающего земельного участка: да, 7858 кв. м.
- 1.4. Год постройки: 1969
последнего капитального ремонта-
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование):
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад № 2 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, улица Гусева, дом 10, литер А
- 1.8. Основания для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197760, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, проспект Ленина, дом 36
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации:

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности:

ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное

2.3. Форма оказания услуг: на объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
пропускная способность: 280 человек/день.

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 80 м.

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), регулируемые

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие

3.1.4. Перепады высот на пути: есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (О,Г,У) ДУ (С) ВНД (К)
3	Вход (входы) в здание	ДУ(К,С) ДЧ (О,Г,У)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДУ(К,С) ДЧ (О,Г,У)
5	Зона целевого назначения здания	ДУ(К,С)

	(целевого посещения объекта)	ДЧ (О,Г,У)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С,Г,У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (**К** - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха, **У** – инвалиды с нарушениями в умственном развитии) – доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ (К,О,С,Г,У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	согласно приложения №2
3	Вход (входы) в здание	согласно приложения №2
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	согласно приложения №2
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	согласно приложения №2
6	Санитарно-гигиенические помещения	согласно приложения №2
7	Система информации и связи (на всех зонах)	согласно приложения №2
8	Все зоны и участки	

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
от «10 » апреля 2019 г.
2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
от « 09 » апреля 2019 г.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

1.1. Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с
учредительными документами, код ОГРН) **Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга**

ГБДОУ детский сад № 2 Кронштадтского района		1027808866469	ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			
1. Образование дошкольное		85.11	ОКВЭД основной
2.			ОКВЭД дополнительный
Форма собственности	Государственная		13
(указывается форма собственности по ОКФС)			
Организационно-правовая форма		72	ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий		Базанова С.М.
Телефон, факс руководителя организации	Тел. (812)3114728		Факс (812)3114728
E-mail организации	detsad2-kron@yandex.ru		
Юридический адрес организации	адрес	197762	СПб, г. Кронштадт, улица Гусева, дом 10, литер А
		(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	адрес	197762	СПб, г. Кронштадт, улица Гусева, дом 10, литер А
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			ОГРН
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга.			1027808867833
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация			197760
г. Кронштадт, проспект Ленина, дом 36			
(почтовый адрес)			
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация			
Тел. (812) 576-90-00	Факс (812) 576-90-06	E-mail tukrns@gov.spb.ru	

Наименование вышестоящей организации	Администрация Кронштадского района Санкт-Петербурга.	ОГРН 1027808867833
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	197760	г. Кронштадт, проспект Ленина, дом 36
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации
Довганюк Олег Анатольевич		
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел.(812) 576-90-00	Факс (812) 576-90-06
Е-mail вышестоящей организации	tukrns@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад № 2												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197762 СПб, г. Кронштадт, улица Гусева, дом 10, литер А												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	1845,9												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	2 этажа												
Кадастровый номер объекта	7	8	3	4	0	0	1	0	3	24	11	0	6
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.												дети	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.												К, О, У, Г, С	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

	движения									
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2,0	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	П5.1.8	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,2	не более 0,015	п. 5.1.8	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
		1	0	1	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0,3	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,5	п.5.3.2,	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05		
		0	1	1	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	

		0	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.1	
		0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	не менее 0,8	п.5.1.10	
		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,05	не менее 0,05	п.5.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 5.1.12	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14	
1.4	Подъемные платформы с	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17	

	вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах									
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
2. Входной узел										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 2					
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,35-0,4	п. 5.1.12	
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,16	0,12- 0,15		
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,3	Не менее 1,35		
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	П. 6.2.11	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.6.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11	
		1	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.5.1.12	
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	П. 6.2.11	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0.03- 0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045		
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06		

2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	-	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2	
					Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	Не более 8 (1:12)		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 0.75	П.6.1.3	
		0	0	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	% (уклон)	-	Не более 5 (1:20)	П.6.2.9	
		0	0	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	% (уклон)	-	Не более 10 (1:10)		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные	1	1	0	«К»	наличие	да			
2.6	Входные площадки									
		1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4	
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001	
		1	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4	
		0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2		
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не	соответствие				

					допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»		да			
		1	0	0	Высота площадки без пандуса	м	0,5	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	2,3	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	1,5	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	-	≥ 2,20	п. 6.1.4	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	-	≥ 2,20		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1	
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	-	Не менее 1,6	п.6.1.8.	
					Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)		2,8	Не менее 2,3		
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	-			
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	0,88	Не менее 1,2	п. 6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,88	0,9		
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	-	0,9 – 1,2		
		1	0	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014		
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет			
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	-	Не выше 1.0		

					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	Не ниже 1,6		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
2.9	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1.0 м от пола «К»	наличие	-		п. 6.1.6	
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»	наличие	-			
		0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН«К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.1.7	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.5.1	
		0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	-	не менее 0,3	п.5.1.4	
		0	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,1	п.5.1.5	
		0	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,2	п.5.1.5	
		0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1.2 -1.5	п.5.1.5	
2.10	Холл	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	Не менее 0,95	п. 6.1.9	
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
		0	0	0	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п. 6.5.7	
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и	наличие				

					дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»		нет			
3. Пути движения внутри здания										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 2					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,3	п.6.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,3		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,3		
		1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	≥ 1,5	Не менее 1,5	п. 6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	-	Не менее 2.0		
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	≥ 0,9	не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	≥ 1,4	не менее 1,4	п.6.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	≥ 1,2	не менее 1,2	п.6.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.6.2.6	

		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	≥ 0,9	Не менее 0,9	п. 6.2.4	
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	-	Не более 0,014	п. 6.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.2.8	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,13 - 0,17		
		1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11	
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33		
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			
		0	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	1	1	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045		
		0	1	1	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью	м	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	

					«О», «С», «Г», «У»					
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 6.2.8	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 6.2.8	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12	
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,45	п. 6.2.9,	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	Не менее 0,8	п. 6.2.9	
		0	0	0	Уклон пандуса «К»					
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К»					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		

3.7	Подъемники мобильные	1	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	да			С посторонне й помощью
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,1	п. 6.2.14	
3.9	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	-		п.6.2.18	
3.10	Пути эвакуации	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м , окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.6.2.8	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	
	4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 2					
	4.1. Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны)	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	>1	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	

	обслуживания посетителей									
		0	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.2	
		0	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	-		п.5.5.4	
		0	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	-	1,5-4,5	п.5.5.4	
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п. 5.5.2	
4.1.2	Помещение, кабинет									
	Входная дверь	1	0	0	Ширина в свету	м	0,82	не менее 1,2	п.5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014	п.5.1.4	
		1	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п.5.5.1	
5.Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 2					
5.1.1	Универсальная кабина	1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	≥ 0,8	Не менее 0,8		Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от
		1	0	0	Ширина кабины «К»	м	2,98	Не менее 1,65	п. 5.3.3	
		1	0	0	Глубина кабины «К»	м	2,17	Не менее 2.2	п. 5.3.3	
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3	
		0	1	1	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	внутри	наружу	п. 5.3.3	

										расстановки и габаритов применяемог о оборудовани я
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3	
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.3	
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Настенные поручни	наличие	нет			
		0	1	1	Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет		п. 5.3.9	
6. Автостоянки										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Администрация Кронштадского района Санкт-Петербурга					
6.1	Индивидуальн ые автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	-	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	-	Не далее 50	п. 5.2.2	

		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	-	Не далее 100		
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п. 5.2.4	
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0		
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-		п. 5.2.1	
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	-			
		0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	-	от 1,5 до 2.0		

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МПН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

+7 (921) 364-83-48
Телефон

Представитель МРОО «Прекрасный
Мир»

Заполнил Анкету:

Согласовано:

Залудинский
Должность руководителя обследованного
объекта



Дубик Г.А.

ФИО

(подпись)

« 09 » апреля 2019 г.

Обзиданова С.М.

ФИО

(подпись)

« 09 » апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ детский сад № 2
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

« 12 » апреля 2019г

Базанов

Приложение №2


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)


позапного повышения уровня доступности объекта Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов на 2019-2024 годы, находящегося по адресу: 197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, улица Гусева, дом 10, литер А


Организация доступности объекта

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1.	Места парковки для автотранспортных средств инвалидов				
	Парковка для МГН 	- Подготовить письмо в муниципальное образование по оборудованию парковочного места для инвалидов у прилегающей территории объекта: в соответствии СП 59.13330.2016		2019 год	ДП-В

2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		-Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. п. 4.1.1 СП 59.13330.2012, п.5.1.1 СП 59.13330.2016	ТР, СТР	2019 -2024 год	ДП-В
3.	Входной узел					
3.1	 	- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016, -Навес оборудовать водоотводом, согласно п. 5.1.3 СП 59.13330.2012 п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 - Вдоль обеих сторон наружной лестницы установить опорные поручни, согласно п.5.2.15 СП 59.13330.2012 п. 6.2.11 СП 59.13330.2016	ТР СТР СТР	2019 -2024 год 2019 -2024 год 2019 -2024 год	ДП-С ДЧ-В ДП-И (О,С,Г,У)	

		Рассмотреть установку наружного стационарного пандуса на дополнительном входе.	ПСД СТР	2019 -2024 год	ДП-В
3.2	Площадка. Входная дверь  	- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2007 п. 4.3.1 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования». - Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации). согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012 - Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м. согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016 - В полотнах наружных дверей, следует предусматривать смотровые панели согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016 - Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению, или заменить	ТР ТР ТР ТР,СТР ТР,СТР ТР,СТР	2019 -2024 год 2019 -2024 год 2019 -2024 год 2019 -2024 год 2019 -2024 год 2019 -2024 год	ДП-В ДЧ-В ДП-С ДП-В ДП-В ДП-В

		дверную коробку для понижения порога согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п. 6.1.5 СП 59.13330.2016, - Установить доводчик с задержкой закрывания от 5 секунд п.5.1.6 СП 59.13330.2012 п.6.1.8 СП 59.13330.2016	ТР,СТР	2019 -2024 год	ДП-В
4.	Внутренние лестницы				
		- Выделить цветом или фактурой краевые ступени внутренней межэтажной лестницы согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016 -Оборудовать поручни рельефным обозначением этажей, предупредительными полосами об окончании перил в соответствии с п.5.2.16 СП 59.13330.2012 п.6.2.12 СП 59.13330.2016 - Установить тактильные пиктограммы с номером этажа п.6.5.9 СП 59.13330.2016	ТР	2019-2024 год	ДП-И (О,С,Г,У)
			ТР	2019-2024 год	ДП-И (О,С,Г,У)
5.	Пути движения внутри здания				
		-Установить тактильную мнемосхему движения п.7.1.8 СП 59.13330.2012 п.8.1.6 СП 59.13330.2016 - Разместить, устройство отображения и передачи визуальной информации, по типу «бегущая строка» п.6.5.7 СП 59.13330.2012 - Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающих непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения согласно п.5.5.4.СП 59.13330.2012	ТР	2019-2024 год	ДП-С
	Коридоры и двери		ТР	2019-2024 год	ДП-Г
			ТР	2019-2024 год	ДП-В

		п.6.5.1 и 6.5.2 СП 59.13330.2016 -Приобрести перекатный инвентарный пандус для преодоления дверных порогов согласно п.5.2.13 СП 59.13330.2012 п. 6.2.9 СП 59.13330.2016		год 2019 -2024 год	ДП-В
6.	Зона обслуживания 	<u>Структурно-функциональные зоны:</u> - Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, ориентирование в пространстве для всех категорий инвалидов и других МГН, оборудовать место обслуживания индукционной петлей для слабослышащих согласно п.7.2.3 СП 59.13330.2012 п.8.22.15 СП 59.13330.2016	ТР	2019 -2024 год	ДП-В
7.	Пути эвакуации				

					ГОД	
--	---	--	--	--	-----	--

* Указывается: ПСД – подготовка проектно-сметной документации; КР- капитальный ремонт; ТР – текущий ремонт; СТР – строительство
 ** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов);
 ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);
 ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно;

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:

доступно частично всем (ДЧ-В)
 Период проведения работ: 2019-2024 гг.

Согласовано с Межрегиональной общественной организацией помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Председатель

Никитин А.Г.

«10» апреля 2019 г.

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 2 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, улица Гусева, дом 10, литер А

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание 2 этажа, 1845,9 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка: да, 7858 кв. м;

Форма собственности: *государственная;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Арендодатель: *нет;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Кронштадтского
района Санкт-Петербурга, 197760, г. Санкт-Петербург,
г. Кронштадт, проспект Ленина, дом 36*

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Основной вид деятельности: ОКВЭД- 85.11 *Образование дошкольное*

Наименование предоставляемых услуг: *образовательная деятельность по
образовательной программе дошкольного образования;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): *280 человек/день;*

Форма способа оказания услуг: *на объекте;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения,
инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.*

Мы, нижеподписавшиеся,
Заведующий Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 2 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга Базанова Светлана Михайловна с одной стороны,
и **председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич**, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У) / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*;
2. Пандус стационарный наружный: *нет*;
3. Пандус стационарный внутренний: *нет*;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет*;
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*;
7. Поручни наружные входной зоны: *нет*;
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*;
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет*;
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет, (дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) нет*;
13. Лифт пассажирский: *нет*;
14. Лифт грузовой: *нет*;
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*;
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (не соответствует К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет*;
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*;
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: *нет*;
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да*;
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*;

- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;
18. На официальном сайте учреждения *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.krondou2.ru размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга* по адресу: *197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, улица Гусева, дом 10, литер А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 5-д от 09.01.2019г назначен ответственный сотрудник учреждения: <i>Делопроизводитель –Дмитрук Д.И.</i> , для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которой проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которой внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражены в журнале проведения инструктажа.	Приказ № 5-д от 09.01.2019
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры,	

		входные двери, вестибюли)	
2.1	О,С,Г,У	На входном узле крыльцо, имеющее наружный лестничный марш. Отсутствует тактильная информация перед наружным лестничным маршем. Лестничный марш не адаптирован для инвалидов по зрению. Не оборудован опорным поручнем. Площадка перед входной дверью доступна.	
2.2	К	Доступ инвалидов на креслах-колясках в помещение детского сада до установки пандуса невозможно.	
2.3	К,О,С,Г,У	Над входным узлом установлен навес. Имеется освещение. Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Информационная вывеска есть, установлена не в соответствии с нормативом. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, внутренней двери тамбура. Отсутствует смотровое окно входной двери. Параметры входной двери не соответствуют нормам (ширина дверей, завышенные пороги).	
2.4	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственного за сопровождение сотрудника учреждения, указанного в п.1.2	Приказ № 5-д от 09.01.2019
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Переходы в другое здание, подъемные платформы, внутренние пандусы, лифты, отсутствуют..	
3.2	О,С,Г,У	Межэтажный лестничный марш: Ступени лестницы облицованы керамической плиткой. Края ступеней имеют рифление на поверхности. Межэтажный лестничный марш не адаптирован для инвалидов. На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа. Отсутствует тактильная предупреждающая контрастная информация.	
3.3	К,О,С,Г,У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.4	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 5-д от 09.01.2019
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Отсутствует тактильная мнемосхема этажа. Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами.	
4.2	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение	Приказ № 5-д от

		сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	09.01.2019
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование санитарно-гигиенического помещения <i>до ремонта или реконструкции помещения</i> не соответствует требованиям для инвалидов. Для инвалидов посещение туалета возможно с сопровождением (по необходимости), кроме инвалидов на кресле-коляске.	
5.2	С	Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 5-д от 09.01.2019
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.krondou2.ru размещена информация о предоставляемых услугах, - контактная информация, - версия сайта для слабовидящих граждан	-
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта «Улица Комсомола» – 80м. Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: № 2Кр, 3Кр</i> <i>Маршрутное такси: К 405</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет.	

Заведующий ГБДОУ
детский сад № 2
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга



/Базанова С.М./

М.П.

Дата 10 апреля 2019

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



/Никитин А.Г. /

М.П.

Дата